

NICKBY SÄKERHETSPROMENAD 11.10.2021

Tid: måndag 11.10.2021 kl. 9–12

Rutt: Social- och hälsostationen - gångväg - Nickby torg - Svedjeängsgränd - Borgnäsvägen - gångväg - Åparksvägen - Nybrovägen - Södra Skolvägen - Nickby Hjärta - Norra Skolvägen - Stora Byvägen - Nickbyvägen - gångtunnel - allaktivitetshallen - Elsie's kabinett

Den östnyländska säkerhetsenkäten

Hösten 2020 ordnade de östnyländska kommunerna, Östra Nylands polisinrättning, Östra Nylands räddningsverk och SILMU-byar en säkerhetsenkät. Enkäten besvarades av 1 844 personer. Av dessa bodde 555 i Sibbo.

På frågan: "Finns det platser som känns otrygga på ditt bostadsområde eller i din boningskommun?" svarade 35 % av Sibboborna ja. Otrygga upplevdes bland annat Nickby centrum och Söderkulla centrum, omgivningarna kring skolorna och huvudbiblioteket, servicestationer, Ådalens och Hassellundens bostadsområden, ödehus, mörka skogar, omgivningarna kring restauranger och butikernas gårdsplaner.

Otrygghet skapade också illdåd, stölder, mobbning, vägar i dåligt skick, avsaknaden av cykel- och gångvägar, bil- och moporallyn, bristfällig belysning och en växande droghandel.

1. NICKBY SOCIAL- OCH HÄLSOSTATION



Till Nickby social- och hälsostation leder en lång, brant backe. Bänkarna längs gångvägen är ytterst låga och saknar stöd.

Åtgärder: Då bänkarna förnyas, beaktas tillgänglighetsdirektiv.

2. NICKBY AFFÄRSCENTRUM



Affärscentrumet hör till de ställen där ungdomar samlas. Ungdomarna sitter ibland också på det låga taket. Räckan vid utetrappan saknas delvis. Buskar som växer invid Stora Byvägen kan dölja sikten för bilister, om en cyklist åker ner för backen och ända ut på körbanan.

Åtgärder: Trappkonstruktionen förefaller höra till fastigheten i köpcentret. Att förlänga räcket i den nedre delen är inte möjligt, för vägplögen skulle ytterst sannolikt kollidera med räcket. Härtill skulle ett räcke som når ända till gångvägens kant utgöra en fara för sammanstötningar åtminstone vad gäller cyklar och elsparkcyklar.

3. NICKBY TORG



Trappan och rampen som leder till Nickby torg saknar räckan.


4. OMGIVNINGEN KRING S-MARKET



Trapporna är inte i skick. Korta räcken. Kullerstenarna är alltför branta. I blomrabatten växer ogräs. En otrivsbar miljö ökar otrygghetskänslan.



Räcket har söndrats.



De som rör sig med rullstol eller rollator kunde lättare ta sig in i affären, ifall invaplatserna på den sluttande markytan flyttas till det jämna området invid affärens sidodörr.

Åtgärder: Möjligheterna att reparera trappan som entreprenörens garantiarbete utreds.

5. OMGIVNINGEN KRING K-MARKET



Korsningsområden mellan Borgnäs vägen och Svedjeängsgränd är i dåligt skick. Utanför K-market saknas vägbelysning.



På parkeringsområdet bakom servicestationen lämnas gamla bilar.



Det före detta hamburgerstället förefaller i Nickby centrum.

Åtgärder: Borgnäs vägen borde i sin helhet grundförbättras. Enheten Gator och grönområden försöker få i gång planeringen av vägvsnittet för att förbättra den allmänna användbarheten och säkerheten.

6. PARKPROMENADEN INVID NICKBYVÄGEN



Gång- och cykelvägen saknar belysning.


Åtgärder: Enheten Gator och grönområden tar med objektet i sitt arbetsprogram. Belysningen förverkligas sannolikt i två skeden, av vilka det viktigare innefattar lätttrafikleden söder om Nickbyvägen som går över bron.

7. KORSNINGEN MELLAN NICKBYVÄGEN OCH ÅPARKSVÄGEN/ÅDALSVÄGEN



Ett iståndsatt korsningsområde, där trafikmärkena har försetts med reflexer som syns tydligt.

8. TORGOMRÅDET VID ÅPARKSVÄGEN



Invid Åparksvägen ligger ett obebyggt sandområde som har kallats Skattorget i Ådalens detaljplan. Invånarna i de intilliggande höghusen parkerar sina bilar på området. Från höghusens balkonger försvinner då och då föremål.

9. NYBROVÄGEN

KAS asunnot Oy hyr ut förmånliga hyresbostäder i ett bostadshöghus på Nybrovägen. Enligt dem som har besvarat säkerhetsenkäten upplevs området som otryggt.



Före detta Nickby sjukhus förvaltningsbyggnad som länge har stått tom och varit utsatt för ofog repareras som bäst och omvandlas till ett bostadshöghus.



Bilar kör via gångvägen till ett höghus. Ful och störande graffiti vid Nybrovägen.



En hållplats utan ett skilt hållplatsområde i Nickby centrum. Busskuren på den motsatta sidan av vägen är sliten och nerklottrad. Hållplatsstolpen svänger svagt, då man tar tag i den. Om stolpen faller i hård blåst över bilvägen eller till och med på en bil, utgör det en säkerhetsrisk. Stolpen har också sjunkit djupt ner i marken, de lägsta tidtabellstavlorna befinner sig endast cirka 40 centimeter ovanför markytan.



Skrämmande graffiti i Nickby centrum.

10. NICKBY KULTUR- OCH BILDNINGSCENTRUM





Informationstavlan på området är nerklottrad. Längs "den namnlösa gatan" som flitigt används av skolelever kör mopedister med hög fart, varför farliga situationer kan uppstå. Avsaknaden av en namnskylt gör det besvärligt att hitta fram till serviceställena.

Framför Sipoonjoen yhtenäiskoulu kör mopedisterna i cirklar. På idrottsplatsen söndras sportredskap. I skolorna stjäls rockar, skor mm. varje vecka.

Åtgärder: Fastän namnet finns på guidekartan, har vägen inte planlagts. Detta betyder att enheten Gator och grönområden inte kan sätta upp en namnskylt vid rondellen. Informationstavlor och skyltar gällande fastigheterna ansvarar fastigheterna för.

11. SIBBO HUVUDBIBLIOTEK



Räckena vid trapporna som leder till biblioteket är alltför låga. Dessutom har en skräpkorg fästs vid dem. Räckan saknas delvis. Bänkarna framför biblioteket är alltför låga och saknar armstöd.

12. BUSSTERMINALEN I NICKBY



Den smala vägen tvingar bilister att köra över i det andra körfältet, då de passerar en buss som står på hållplatsen. Detta kan leda till farliga situationer. Invid bankautomaten parkerar bilar på trottoaren på grund av utrymmesbrist.

13. GAMLA SOCKENGÅRDEN



En så gott som tom byggnad i Nickby kärncentrum. Den används tillfälligt som coronateststation.

14. KORSNINGEN MELLAN NICKBYVÄGEN OCH STORA BYVÄGEN



Det är besvärligt att röra sig med rollator och barnvagn på kullerstensbelagda skyddsvägar. Det är svårt att ta sig över skyddsvägen, eftersom skårorna mellan stenarna är alltför djupa och breda. Skyddsvägen är ojämn också för att den ställvis har sjunkit in.

Åtgärder: Enheten Gator och grönområden beaktar reparationen av kullerstensbelagda skyddsvägar i Nickby i sitt arbetsprogram för nästa år.

15. GÅNGTUNNELN UNDER NICKBYVÄGEN



Gångtunneln är mörk, fuktig och smal. Cyklister som rör sig längs den backiga cykel- och gångvägen längs Nickbyvägen bör väja för dem som anlitar tunneln.



Den branta backen framför Servicehuset Elsie. Är det möjligt att placera en parkbänk invid gångvägen?

Åtgärder: Gångtunnelns belysning hör inte till gatubelysningsnätet. Till vilken fastighet lamporna är kopplade utreds och likaså på vilket sätt belysningen kunde fås att fungera. Enheten Gator och grönområden tar under våren 2022 ställning till om en mittlinje skall utplaceras för att förhindra kollisioner.

16. SIBBO ALLAKTIVITETSHALL

Utomhusområdena är i skick. Omklädningsrummen i allaktivitetshallens bottenvåning är slitna. Skåp har söndrats.



17. PARKBÄNKAR OCH SKRÄPKORGAR I NICKBY CENTRUM

De flyttbara bänkarna på parkområdena har plockats bort inför vintersäsongen. Antalet skräpkorgar kunde vara större.

Åtgärder: Enheten Gator och grönområden fattar beslut om antalet bänkar och var de placeras under nästa sommarsäsong. Antalet skräpkorgar utökas.

ANDRA STÄLLEN

18. FÖRE DETTA NICKBY SJUKHUS PERSONALBOSTÄDER

Före detta Nickby sjukhus personalbostäder invid Oljevägen på det så kallade Kina-området har utsatts för ofog. De kommunägda bostäderna är i rivningsskick.

19. OMGIVNINGEN KRING UNGDOMSGÅRDEN UNKAN I NICKBY

Det söndriga staketet bakom ungdomsgården har reparerats. Belysningen vid ungdomsgården och skateparken är bristfällig.

Rita Lönnroth
specialplanerare

